

FOTODOKUMENTACE ZÁMEK LIPOVÁ – ETAPA ROK 2015
Sanace severovýchodního křídla zámku



Letecký pohled na zámek a zámecký areál v Lipové



Pohled na nejohroženější část severovýchodního křídla zámku v roce 2013



Stejný pohled v roce 2014, ze kterého je zřejmé, že došlo k další destrukci obvodového zdiva

Tento proces byl zastaven odstraněním zbytků krovů a dřevěných konstrukcí, které staticky ohrožovaly nosné obvodové zdivo severovýchodního křídla zámku.



Interiéry východního konce severovýchodního křídla, nejzničenější části zámku před sanací a likvidací trámových konstrukcí a zbytků konstrukcí zděných příček.



Tentýž prostor po provedené sanaci a před odstraněním zříceného zdiva



Dosud stojící střední dělicí příčka s komínovým tělesem, která je momentálně nejproblematictějším místem z hlediska statického zajištění objektu. Tento problém bylo třeba řešit neprodleně, neboť hrozilo nekontrolované zřícení zdi a zásadní poničení celého křídla.



Zachované fragmenty původní barokní výmalby v severovýchodním křídle.



Stav po odstranění zbytků střední dělící příčky s komínovým, silně narušeným tělesem, jejíž zřícení ohrožovalo samu existenci severovýchodního křídla zámku. Podle statického posudku bylo nutno tuto příčku odstranit stejně jako zbytky klenby, která ji spojovala s obvodovým zdivem.



Stav po vyklizení takřka třímetrového nánosů suti v této části objektu



Stav po vyklizení staticky narušených a zřícených stavebních konstrukcích severovýchodního křídla zámku



Vybourané a použitelné původní cihly připravené k novému zazdění



Nově objevená původní výmalba I.NP