

**FOTODOKUMENTACE KE STAVEBNÍM PRACEM NA ZÁMKU V LIPOVÉ V RÁMCI  
PROJEKTU PZAD V ROCE 2019**



**Letecký pohled na zámecký areál v Lipové v roce 2019**



**Informační banner umístěný na hlavním vchodu do zámecké budovy**



Severozápadní nároží zámku po provedené stavební sanaci



Detaily okenních otvorů a ploch obvodových zdí se sanovanými statickými poruchami z vnější strany nosných obvodových zdí



Sanovaná místnost II a III NP severního křídla



Interiérová strany severozápadního nároží při provádění sanaci zdiva a nadpraží oken



Sanovaná vnější zeď hlavního schodiště včetně nadpraží oken a přilehlé střední nosné zdi





Aktuální stav kleneb hlavního schodiště v III.NP Pokud nedojde k okamžité sanaci, hrozí degradace celého hlavního schodiště. Akutní havarijní stav



Sanovaná a dozděná nosná zeď hlavního schodiště a schodišťová klenba, která se částečně na počátku roku 2019 zřítila. Práce byly prováděny nad rámec poskytnutých finančních prostředků z PZAD